



PISCINES PUBLIQUES
ESPACES BIEN-ÊTRE
SPAS
THALASSO & BALNEO
THERMALISME

WGERMI



LA TECHNOLOGIE ULTRA-NATURELLE

www.uvgermi.fr

UVDECHLOBD300 ECOENERGY

Débit : de 50 à 100 m³/h

REF: 23000143

Asservissement au taux de chloramines*

L'UVDECHLO BD300 permet de réduire le taux de chlore combiné des piscines par une action photochimique sur l'ensemble des composés organochlorés présents dans l'eau (monochloramine, dichloramine, trichloramine). Il permet également la destruction des micro-organismes Giardia et Cryptosporidum.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Matériel agréé par le Ministère de la Santé sous le N° 050021

LAMPE UV

Puissance électrique totale :600 Watts (2 lampes)Dose UV en fin de vie de lampe :60 mJ/cm²Durée de vie de la lampe :16 000 heures ou 2 ans

RÉACTEUR UV

Chambre de traitement :Inox 316LEntrée/Sortie :DN 125 / PVC 140Pression de service :2 bar

COFFRET ÉLECTRIQUE

 Dimensions (mm):
 500 x 500 x 250

 Alimentation:
 230V

Afficheur : Compteur horaire / Compteur nombre de démarrages / Pré alarme - alarme de changement des lampes / Défaut de lampe / Gestion du taux de chloramines (*analyseur non fourni)


PRODUITS ASSOCIÉS


Lampe UV 300 W :	23000232
Gaine Quartz :	14000089
Joints (par 2) :	14000088


UVDECHLO BD300 ECOENERGY

Débit : de 50 à 100 m³/h

REF: 23000143







INSTALLATION

Le déchloraminateur doit être installé horizontalement : il n'y a pas de sens de circulation d'eau mais il est préférable que l'eau arrive par le haut et reparte par le haut de l'appareil pour éviter toute accumulation d'air dans la chambre de traitement et pour maintenir celle-ci toujours remplie d'eau.

Il est nécessaire de laisser de la place sur le côté du déchloraminateur (1,70 m) afin d'effectuer au mieux la maintenance et le remplacement des lampes UV. Une filtration est nécessaire pour éliminer les matières en suspension. Le déchloraminateur s'installe donc après les filtres de la piscine, mais avant l'injection de chlore, car les molécules de chlore peuvent être dégradées par le rayonnement UV.

MAINTENANCE

Des pertes d'efficacité se produisent lorsque les lampes UV arrivent en fin de vie (au bout de 2 ans de fonctionnement) ou quand l'une d'elles est défectueuse. Il est nécessaire de la ou les changer. Les gaines en quartz simplifient considérablement le changement des lampes : l'appareil n'a pas à être vidangé ou démonté. Si le déchloraminateur comporte plusieurs lampes, celles-ci doivent être toutes changées en même temps.

La ou les gaines de quartz peuvent s'encrasser, il faut les nettoyer une fois par an avec un acide doux. Les joints d'étanchéité des gaines sont à changer à chaque démontage de celles-ci et au moins tous les 2 ans.

