

UVGERMI

ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

*Le spécialiste des solutions
de déchloration grâce
aux réacteurs ultraviolets.*

● ○ ● FABRICATION FRANÇAISE

15000084_A_FT10

UVDECHLO 20

> **Débit** : de 10 à 15 m³/h

L'UVDECHLO 20 permet de réduire le taux de chlore combiné des piscines par une action photochimique sur l'ensemble des composés organochlorés présents dans l'eau (monochloramine, dichloramine, trichloramine). Il permet également la destruction des micro-organismes Giardia et Cryptosporidium.



Garantie totale : 2 ans

Parties Inox : 5 ans

S.A.V. en France



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 **Matériel agréé par le Ministère de la Santé sous le N° 050021**

LAMPE UV

Puissance électrique totale : 200 Watts (1 lampe)
Dose UV en fin de vie de lampe : 60 mJ/cm²
Durée de vie de la lampe : 16 000 heures ou 2 ans
Lampe basse pression, non génératrice d'ozone

REACTEUR UV

Chambre de traitement : Inox 316L
Entrée/Sortie : DN50/PN10-16 (PVC 63)
Pression de service : 2 bar

COFFRET ELECTRIQUE

Dimensions (mm) : 400 x 400 x 210
Alimentation : 230 V + neutre / 50-60 Hz
Compteur horaire numérique à présélection
Voyant préalarme de changement de la lampe
Buzzer alarme de changement de la lampe


PRODUITS ASSOCIES

Lampe UV 200 W : 14000129
Gaine Quartz : 14000048
Joint : 14000088
Ballast : 16000269

1500084_A_FT10

UVDECHLO 20

> **Débit** : de 10 à 15 m³/h



INSTALLATION

Le déchlorationneur doit être installé horizontalement : il n'y a pas de sens de circulation d'eau mais il est préférable que l'eau arrive par le haut et reparte par le haut de l'appareil pour éviter toute accumulation d'air dans la chambre de traitement et pour maintenir celle-ci toujours remplie d'eau. Il est nécessaire de laisser de la place sur le côté du déchlorationneur (1.30 m) afin d'effectuer au mieux la maintenance et le remplacement des lampes UV.

Une filtration est nécessaire pour éliminer les matières en suspension. Le déchlorationneur s'installe donc après les filtres de la piscine, mais avant l'injection de chlore, car les molécules de chlore peuvent être dégradées par le rayonnement UV.

MAINTENANCE

Des pertes d'efficacité se produisent lorsque la lampe UV arrive en fin de vie (au bout de 2 ans de fonctionnement) ou quand elle est défectueuse. Il est nécessaire de la changer. La gaine en quartz simplifie considérablement le changement de la lampe : l'appareil n'a pas à être vidangé ou démonté. La gaine de quartz peut s'encrasser, il faut la nettoyer une fois par an minimum avec un acide doux.